

# ◆工事の進捗状況

4月24日時点

新駐車場では、土が軟弱で固まりにくいいため、セメントを混ぜて土質改良を行っています。




新駐車場

B棟では、屋上部分の壁や柱を作るための鉄筋工事、型枠工事を引き続き行っています。



B棟



新駐車場

A棟

B棟

附属病院

C棟

D棟



D棟

D棟では、建物の基礎部分の掘削が完了し、床・柱となる部分の骨組みを作る鉄筋工事と、コンクリート工事を進めています。



C棟

C棟では、地下部分の床・壁・柱を作るための鉄筋工事、型枠工事を引き続き行っています。